

# COMUNE DI VALLATA

## Provincia di Avellino

### INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA "CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE DI VALLATA"

Committente: Azienda Sanitaria Locale di Avellino

## PROGETTO ESECUTIVO

Cup: H13D22000110001



Via Tagliamento, n° 43 - Tel. 0825/39983 - Fax 0825/1911377  
83100 - AVELLINO  
pec: massimo.maglio2@ingpec.eu



ELAB. A.01.01

GENNAIO  
2023

A4

## RILIEVO FOTOGRAFICO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO

*Direttore Generale*  
Dott. Mario N.V. Ferrante

*Responsabile unico del procedimento*  
Ing. Antonio Caggiano

IL PROGETTISTA

Ing. Massimo Maglio




## ALLEGATO RILIEVO FOTOGRAFICO



VEDUTA AEREA: Individuazione Fabbricato– google maps

PIANTA PIANO TERRA — STATO DI FATTO — CONI OTTICI RILIEVO FOTOGRAFICO







VEDUTA FRONTALE: Prospetto Principale Fabbricato– google maps



FOTO N.1 :Prospetto principale del fabbricato





FOTO N.2 : Vista del fabbricato



FOTO N.3 : Ingresso principale del fabbricato





FOTO N.4 : Prospetto principale del fabbricato



FOTO N.5 : Prospetto laterale sinistro/posteriore del fabbricato






FOTO N.6 : Prospetto laterale destro del fabbricato



FOTO N.7 : Prospetto laterale sinistro del fabbricato



FOTO N.8 : Infissi esterni : stato di degrado



FOTO N.9 : Infissi esterni : stato di degrado





FOTO N.10: Infissi esterni : stato di degrado




FOTO N.11 : Atrio di ingresso





FOTO N.12 : Botola di accesso al sottotetto



FOTO N.13 : Camera 1



FOTO N. 14 : Porta interna con sopraluce



FOTO N. 15 : ingresso camera 2






FOTO N. 16 : Vista Wc Uomo



FOTO N. 17 : Vista Camera 2



FOTO N.18 - : Vista camera 2



FOTO N.19 –: Vista infiltrazione dalla copertura all'interno della Camera 2





FOTO N.20 –: Vista infiltrazione dalla copertura all'interno della Camera 2



FOTO N.21 : Vista Dispensa



FOTO N.22 : Vista Dispensa



FOTO N.23 : Vista camera 2





FOTO N.24: Vista Disimpegno



FOTO N.25 : Vista Corridoio: sul fondo ingresso n.2 attualmente murato




FOTO N.26 : Vista Camera 3



FOTO N.27 : Vista Camera 3





FOTO N.28 : Interno Camera 3




FOTO N.29 : Interno Camera 3



FOTO N.30 : Vista Camera 4



FOTO N.31 : Vista Camera 4





FOTO N.32 : Vista Bagno 2



FOTO N.33 : Vista infiltrazione dalla copertura all'interno del Bagno 2



FOTO N.34 : Vista infiltrazione dalla copertura all'interno del Bagno 2



FOTO N.35 : Radiatori esistenti





FOTO N.36 : Ingresso centrale termica



FOTO N.37 : Caldaia



FOTO N.38 : Quadro elettrico



FOTO N.39: Apparecchiature di controllo